

<b>Proje Adı</b>	Örnek Proje	<b>Numune No</b>	1
<b>Numunenin Alındığı Yer</b>	Örnek Lokasyon	<b>Derinlik</b>	10 m
<b>Numunenin Tanımı</b>	Örnek Numune	<b>Sondaj No</b>	1
<b>Deneyi Yapan</b>	Numan Burak Fidan	<b>Deney Tarihi</b>	31/10/2020
<b>Açıklama</b>			

## USCS Zemin Sınıflandırma Raporu

No. 200 : No. 200 Elekten Geçen Numune Yüzdesi

PI : Plastisite İndisi (%)

No. 4 : No. 4 Elekten Geçen Numune Yüzdesi

LL : Likit Limit (%)

Cu : Üniformluk Katsayısı

<b>No. 200</b>	<b>No. 4</b>	<b>Cu</b>	<b>PI</b>	<b>LL</b>	<b>Simge</b>	<b>Tanım</b>
20.5	70.5	23.3	13.3	24.1	SC	Çakıl İçeren Killi Kumlar
18.6	69.8	22.1	11.5	22.8	SC	Çakıl İçeren Killi Kumlar